ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW FIRM OBCYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SPÓŁKI WODNEJ „MIĘDZYODRZE”

PRACOWNICY FIRM OBCYCH PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE SW „MIĘDZYODRZE” SĄ ZOBOWIĄZANI DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

<u>Przepisy porządkowe.</u>

1. *Pracownicy firm obcych wykonujący prace na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, zwanym dalej Zakładem, winni je wykonywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, przepisami ochrony ppoż. oraz tak, aby nie stwarzać zagrożenia zdrowia i życia dla innych osób.*
2. *Pracownicy firm obcych wykonujący usługi na terenie Zakładu, winni być, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeszkoleni w macierzystej firmie w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem specyfiki pracy przez nich wykonywanej.*
3. *Pracownicy firm obcych mogą przebywać tylko w miejscach wykonywania usługi. Przebywanie w innych miejscach lub samowolne, nieuzasadnione chodzenie po terenie Zakładu jest zabronione.*
4. *Do wyznaczonych miejsc realizacji usługi należy udawać się najbliższą ogólnodostępną drogą zakładową, korzystając z właściwych ciągów komunikacyjnych (dla pojazdów - jezdni na drogach wewnątrzzakładowych, dla pieszych - chodników i wyznaczonych przejść). Chodzenie skrótami, zwłaszcza przez obiekty przemysłowe, biurowe i tereny zielone jest zabronione.*
5. *Podczas poruszania się po drogach zakładowych, zarówno pieszo jak i różnymi środkami lokomocji, obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego. Maksymalna szybkość poruszania się pojazdów po drogach zakładowych wynosi 20 km/godz. Obowiązuje także maksymalna ostrożność w czasie przejazdów i przechodzenia przez miejsca o ograniczonej widoczności (np. objazdy wokół budynków).*
6. *Należy zachować szczególną ostrożność podczas wychodzenia z obiektów, których wyjścia prowadzą bezpośrednio na drogi zakładowe i place manewrowe.*
7. *Każdy pracownik firmy obcej jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do znaków ostrzegawczych, nakazu i informacyjnych umieszczonych na terenie Zakładu.*
8. *Środki transportu firm obcych wjeżdżające na teren Zakładu powinny być sprawne technicznie i oznakowane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie firmy, która jest ich właścicielem.*
9. *Rodzaj, ilość, ciągi komunikacyjne przewidywane do użytkowania oraz miejsca postoju środków transportu firm obcych na terenie zakładu winny być uzgadniane z pracownikiem nadzoru Oczyszczalni.*
10. *Środki transportu, z których stwierdzi się wycieki środków smarnych lub przewożonych ładunków – płynów lub innych substancji, nie będą wpuszczane na teren zakładu.*
11. *W przypadku rozlania nieczystości ciekłych – fekaliów lub substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, należy natychmiast przystąpić do ograniczenia skutków szkody środkami własnymi, a o zaistniałym zdarzeniu powiadomić pracownika nadzoru Oczyszczalni.*
12. *Zabrania się samowolnego manipulowania przy urządzeniach, zaworach, wyłącznikach bądź innych elementach instalacji technologicznych lub elektrycznych na terenie Zakładu.*

13. *Wnoszenie, przewożenie, przechowywanie i eksploatacja na terenie Zakładu pojemników, urządzeń i aparatów zawierających substancje niebezpieczne, żrące i promieniotwórcze jest zabronione. W przypadkach szczególnych należy uzyskać zgodę Dyrektora Zakładu lub Kierownika Oczyszczalni.*
14. *Bezwzględnie należy utrzymywać ład i porządek w miejscu prowadzenia prac. Nie wolno dopuszczać do niekontrolowanych rozlewów i wycieków. Wszystkie odpady powstające w trakcie wykonywania prac należy składać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska lub zagrożeń wypadkowych w miejscach wskazanych przez pracowników nadzoru Oczyszczalni ścieków. Odpady te winny być usunięte przez Wykonawcę z terenu Zakładu po zakończeniu prac.*
15. *Na terenie Zakładu obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu. W szczególności osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zostaną niezwłocznie usunięte z terenu Zakładu a o zdarzeniu powiadomione zostanie kierownictwo Wykonawcy.*
16. *W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mienia lub kradzieży popełnionej przez pracownika Wykonawcy na terenie Zakładu prace prowadzone przez Wykonawcę zostaną wstrzymane do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i naprawy szkód poniesionych przez Zamawiającego.*
17. ***Postępowanie w przypadku pożaru.***

    Każdy, kto zauważy pożar, zobowiązany jest niezwłocznie zaalarmować pracowników nadzoru Oczyszczalni ścieków oraz telefonicznie Straż Pożarną lub Straż Portową.

    Zawiadamiając telefonicznie należy podać informację gdzie się pali, co się pali oraz czy zagrożone jest życie ludzkie, a także swoje nazwisko i nr telefonu z którego została przekazana informacja.
18. ***Zapoznanie z zasadami postępowania pracowników firm obcych***

    Przed rozpoczęciem prac na terenie Zakładu wynikających z umowy Dostawca zapozna swoich pracowników z powyższymi zasadami.

Telefony kontaktowe Oczyszczalnia:

501 530 903 Kierownik oczyszczalni
503 149 455 Szef utrzymania ruchu oczyszczalni
508 550 010 Całododoby telefon alarmowy oczyszczalni ścieków
91 46 23 491 Biuro oczyszczalni ścieków
91 46 23 965 Biuro Spółki Międzyodrze

Wykaz telefonów alarmowych:

998 Straż Pożarna
91 430 89 98 Portowa Służba Ratownicza
997 Policja
999 Pogotowie Ratunkowe
991 Pogotowie Energetyczne
992 Pogotowie Gazowe
994 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
91 430 33 42 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Szczecina
112 ogólnodostępny numer alarmowy

WYKONAWCA	**ZAMAWIAJĄCY**
……	……

Niżej wymienieni pracownicy zapoznali się z zasadami postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „MIEDZYODRZE” i przyjęli je do stosowania:

Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Stanowisko	Podpis

Szczecin, dn. .....

.....
Pieczęć firmowa
Pieczęć i podpis osoby zgłaszającej

.....
Za Spółkę Wodną „Międzyodrze”
Pieczęć i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie